รูปถ่าย รายการที่ 10 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SLX Turbo Model :TFR55HPYS1M เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 4581 รหัสรถ S-82 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0141/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด ปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 11 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU Model : TFR55HPYSM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4715 รหัสรถ S-55 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0103/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ (เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์)




รูปถ่าย รายการที่ 12 รถยนต์กระบะ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2145 รหัสรถ D-177 รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070012 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 5176 รหัสรถ S-15 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0066/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ กรอบคอนโซลหน้าขวาชำรุดหัก มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB 3.0 E. แบบ KUN16R-CRMSYT เครื่องดีเซล ขนาด 2,982 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ณพ 4253 รหัสรถ S-171 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0258/47 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไฟท้ายซ้ายแตก มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB 3.0 E. แบบ KUN16R-CRMSYT เครื่องดีเซล ขนาด 2,982 CC., มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ณพ 4256 รหัสรถ S-174 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0261/47 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานได้ มือเปิดประตูขวาด้านนอกชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86HSM2A (S) ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฐ 2425 รหัสรถ D-133 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0070036 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHR รุ่น Nouvo SX เครื่องเบนซิน ขนาด 125 CC., ปี พ.ศ. 2556 หมายเลขทะเบียนรถ 1กจ 4569 รหัสรถ KGS-69 รหัสคุรุภัณฑ์ 65C0100002 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ต้องพ่วงแบต ระบบไฟแสงสว่างใช้งานได้ ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรคใช้งานได้ ระบบหล่อเย็นใช้งานได้ ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือนใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น CLICK 125I เครื่องเบนซิน ขนาด 124.88 CC., ปี พ.ศ. 2559 หมายเลขทะเบียนรถ 5กก 7284 รหัสรถ KGS-70 รหัสคุรุภัณฑ์ 65C0100001 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ระบบไฟแสงสว่างใช้งานได้ ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรคใช้งานได้ ระบบหล่อเย็นใช้งานได้ ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือนใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2160 รหัสรถ D-170 รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070005 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด (วาล์วยัน) แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER แบบ TFR86HSM2A (S) ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฎ 3541 รหัสรถ D-47 รหัสคุรุภัณฑ์ 51C0090004 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด ปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER แบบ TFR86HVM1A(S) ติดตั้งตู้บรรทุกแคร่บอย เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฎ 6119 รหัสรถ L-04 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0070035 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฎ 6122 รหัสรถ KGS-62 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0070034 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ไฟท้ายซ้ายขวาแตก



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียนรถ ถพ 7752 รหัสรถ S-197 รหัสคุรุภัณฑ์ 52C0080005 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด (ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับ ชุด EGR ชำรุด) ท่อไอเสียหลังเทอร์โบถอดออก แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ขากระจกมองข้างขวาชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CAB 4 SL 2.5 แบบ TFR86HDM3G (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ สฮ 1396 รหัสรถ D-206 รหัสคุรุภัณฑ์ C007-0102/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลาง สุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (ลูกสูบติดตาย)



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์ตู้นิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECOMONY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฐ 116 รหัสรถ K-548 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0080089 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ยางหลังรั่ว เครื่องยนต์ชำรุด (ไม่มีกำลังอัด เครื่องหมุนได้แต่มีเสียงเขก) ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ โช๊คหน้าชำรุด กระจกมองข้างขวาแตก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่







รูปถ่าย รายการที่ 26 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSET เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 9091 รหัสรถ S-149 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0209/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (ไม่เย็น น้ำยาแอร์ขาด) ยางรั่วซึม







รูปถ่าย รายการที่ 27 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSET เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลษ 4839 รหัสรถ S-152 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0224/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ดอกกุญแจสตาร์ทหักคาเบ้า กุญแจเซฟตัวล่างชำรุด เปิดประตูเซฟไม่ได้







รูปถ่าย รายการที่ 28 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่นEX 2.5 POWER แบบ TFR86HSM2A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฉ 4317, รหัสรถ D-132 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0070032 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 29 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2111, รหัสรถ D-193, รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070028 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง เครื่องหลวม ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ ยางหน้ารั่ว



รูปถ่าย รายการที่ 30 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9867 รหัสรถ S-44 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0092/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 31 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4726 รหัสรถ S-57 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0105/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนไม่ได้ คลัตช์จม (ปั๊มคลัตช์รั่ว) ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 32 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYSKM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลพ 3039 รหัสรถ S-77 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0125/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (เครื่องไม่มีกำลังอัด) ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ประตูขวาตก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 33 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียนรถ ถพ 7754 รหัสรถ S-192 รหัสคุรุภัณฑ์ 52C0080008 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่

