



เงื่อนไขและหลักประกัน การขายทอดตลาดรถยนต์ และรถยนต์นึ่งใช้ งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน)

เลขที่ 0001/2564

ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดเพื่อซื้อสิ่งของที่จะขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.หลักประกันการขายทอดตลาด

1.1 หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งสั่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” เป็นจำนวน รายการละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ที่ไม่ชนะการผู้ราคาทันที หลังจากผู้ผู้ราคาได้เสนอราคาครบทุกรายการตามที่ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ผู้ราคาสูงสุด ต่อเมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ทำการวางหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว

1.2 หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งสั่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อ

ในกรณีที่ผู้ผู้ราคาสูงสุดและได้วางหลักประกันในการเสนอราคาไว้น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาส่งของผู้ผู้ราคาได้ ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องนำหลักประกันการเสนอราคามาวางให้ครบ ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 เมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ภายใน 15 วัน นับถัดจากพ้นภาระผูกพันเรียบร้อยแล้ว

2.การเสนอราคา

- 2.1 ผู้ผู้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่บริษัทฯ ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาซื้อ หากบริษัทฯ ตกลงขายให้แก่ผู้ผู้ราคาสูงสุดแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี
- 2.2 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด
- 2.3 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดจะรับป้ายที่ระบุลำดับของหมายเลขการขายทอดตลาดเพียง 1 ป้ายเท่านั้น
- 2.4 ก่อนการเริ่มต้นการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะอธิบายวิธีการขายเงื่อนไขและข้อกำหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะทำการขายเรียงลำดับที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาด
- 2.5 ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่จะขายครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมราคาทราบ ผู้ผู้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่ได้ประกาศหรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะกำหนดให้มีการเสนอราคาทีละราย
- 2.6 ผู้ผู้ราคาต้องยกป้ายหมายเลขที่บริษัทฯ แจกให้เพื่อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด
- 2.7 การเสนอเพิ่มราคา การเสนอราคารอยนตีและรอยนตีนิรภัยแต่ละครั้ง เพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- 2.8 ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องวางหลักประกันการเสนอการร้อยละ 20 หลังเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด
- 2.9 ราคาที่เสนอซื้อ เป็นราคาที่ไม่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาซื้อจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเอง
- 2.10 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ภายในรถยนต์นิรภัย อาทิเช่น ผ่ากันกระสุน กระจกกันกระสุน เป็นต้น ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำลายยุทธภัณฑ์ ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับรถยนต์นิรภัยไปแล้ว โดยทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำหนังสือ หรือ E-mail แจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทราบก่อนการดำเนินการทำลายอย่างน้อย 5 วันทำการ ในขั้นตอนการทำลาย บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกับผู้ชนะการเสนอราคาได้
- ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับทางบริษัทฯ ในการทำลายยุทธภัณฑ์ เท่านั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ และสถานที่สำหรับการทำลายยุทธภัณฑ์ต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลเท่านั้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้

ผู้สุ่ราคาที่มีได้ไปถูดยนต์และรดยนต์นรภยจะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอรคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้สุ่ราคาสูงสุดที่ร่รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับบริษัทฯ ภายในกำหนด บริษัทฯ จะยึดหลักประกันการเสนอรคาและผู้สุ่ราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร่องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3.การพิจารณาผลการขายทอดตลาดและการทำสัญญา

3.1 การพิจารณารคาบริษัทฯ จะพิจารณาจากผู้สุ่ราคาสูงสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในแต่ละรายการ โดยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

3.2 บริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดต่อผู้ที่เสนอรคาสูงสุด หลังจากที่ได้รับอนุมัติผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอรคาสูงสุดจะต้องเข้ามาดำเนินการทำสัญญาภายใน 5 วันทำการ นับถ้จกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดจากบริษัทฯ

3.3 วันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา ขึ้นอยู่กับการขนย้ายพัสดุครบตามจำนวนตามสัญญาหรือระยะเวลาการดำเนินการขนย้ายตามสัญญา และระยะเวลาการดำเนินการทำลายยุทธรณ์แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน และสำหรับรถยนต์มีทะเบียนต้องดำเนินการโอนทะเบียนใหม่เรียบร้อยจึงจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา

4. หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการเสนอรคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา และยินยอมให้ใช้หลักประกันในการเสนอรคาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามีจำนวนมากกว่าหลักประกันการเสนอรคา ผู้สุ่ราคาได้จะต้องนำเงินสดหรือเช็ค (CASHIER CHEQUE) ที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด” มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 5 วันทำการ นับถ้จกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญาซื้อขายพัสดุ หากผู้สุ่ราคาสูงสุดได้ผิคนัดไม่วางหลักประกันสัญญาภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการขายและรับเงินประกันการเสนอรคา

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันสัญญาให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้สุ่ราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว

5.การสงวนสิทธิ์

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้สุ่ราคาที่ปฏิบัติคนไม่เรียบร้อยในห่องขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด หากมีการก่อวนและขัดขวางการเสนอรคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ เสียงดัง ใช้กำลังหรือทะเลาะวิวาท

6.การยื่นใบเสนอราคาซื้อ

ผู้ผู้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ซื้อ จะต้องยื่นใบเสนอราคาซื้อตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

7. การชำระเงิน

เมื่อบริษัทฯ ตกลงขายให้ผู้ผู้ราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินก่อนการรับมอบสิ่งของ ดังนี้

กรณีที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ในครั้งเดียว ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอ พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

กรณีที่ไม่สามารถรับมอบและขนย้ายสิ่งของได้หมดในคราวเดียวกัน ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และขนย้ายออกจากบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

8.การรับมอบสิ่งของ

8.1 ผู้ผู้ราคาสูงสุดต้องดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่บริษัทฯ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

8.2 กรณีกรณีมีทะเบียน ผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ต้องนำรถยนต์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อย โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า

ผู้ผู้ราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งของแต่ละรายการที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งให้มารับมอบพัสดุ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า 100 บาท ให้คิด 100 บาท โดยนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันครบกำหนดเวลาตามข้อ 8.1

10.ผู้ติดตาม

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดนำผู้ติดตามเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้ เนื่องจากต้องการเว้นระยะห่างจากสถานการณ์ Covid-19 และผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาด ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

11. อื่นๆ

11.1 ก่อนวันขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขายทอดตลาด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

11.2 ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกการขายทอดตลาดครั้งนี้

11.3 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณห้องขายทอดตลาด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2564

ขายทอดตลาด เลขที่ 0001 /2564

รูปถ่าย รายการที่ 1 รถยนต์เก๋ง TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.8 G AUTO พ.ศ.2547

หมายเลขทะเบียนรถ ศจ 3924 รหัสรถ KGS-10 รหัสคู่มือ C007-0063/47

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 2 รถยนต์เก๋ง HONDA รุ่น CIVIC 1.8E AT(AS) AUTO , ปี พ.ศ.2549

หมายเลขทะเบียนรถ สส 2825 รหัสรถ KGS-13 รหัสคู่มือ C007-0079/49

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 3 SUZUKI รุ่น CARRY PICK สีขาว พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ และติดตั้ง LPG , ปี พ.ศ.2553

หมายเลขทะเบียนรถ ตมก 2145 รหัสรถ KGS-61 รหัสสุรภัณฑ์ 53C0070032

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 4 รถบรรทุก 6 ล้อ HINO รุ่น WU 300R (บรรทุกเอกสาร), ปี พ.ศ.2548

หมายเลขทะเบียนรถ 76-5088 รหัสรถ KGS-46 รหัสสุรภัณฑ์ C007-0071/48 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2)

แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 5 รถยนต์นิรภัย ISUZU DIESEL รุ่น QFR55E 2,771 cc. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540

หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6977 รหัสรถ K-01 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0132/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)

รถขับเคลื่อนได้ ระบบส่งกำลังชำรุด เครื่องยนต์เสียหาย ไคซาร์ทชำรุด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 6 รถยนต์นิรภัยตู้ ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6975 รหัสรถ K-04 รหัสครุภัณฑ์ C008-0009/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ระบบส่งกำลังชำรุด ระบบเบรกและคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 7 รถยนต์นิรภัยตู้ ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 7004 รหัสรถ K-06 รหัสครุภัณฑ์ C008-0011/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 ขับเคลื่อนได้ สีร่อนเป็นสนิม แอร์ไม่เย็น แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 8 รถยนต์นิรภัย ISUZU DIESEL รุ่น QFR55E 2,771 cc. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6980 รหัสรถ K-08 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0135/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)
 สตาร์ทติด เบรคหมด แอร์ไม่เย็น ขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 9 รถยนต์นิรภัย ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6971 รหัสรถ K-10 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0004/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถขับเคลื่อนได้ ระบบส่งกำลังชำรุด ระบบเบรค และคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 10 รถยนต์บรรทุก ISUZU DIESEL รุ่น QFR55E 2,771 cc. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6981 รหัสรถ K-15 รหัสคู่รถ C008-0136/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ลาดพร้าว),
 รถขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบส่งกำลังชำรุด ร่อนเป็นสนิม เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง แบตเตอรี่เสื่อม และแอร์ไม่เย็น



รูปถ่าย รายการที่ 11 รถยนต์บรรทุก ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6974 รหัสรถ K-16 รหัสคู่รถ C008-0001/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนาธิเบศร์)
 รถขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกและคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 12 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6972 รหัสรถ K-17 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0005/40 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว)
 ขับเคลื่อนได้ แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด เข้าเกียร์ไม่ได้ แอร์ไม่เย็น



รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6973 รหัสรถ K-18 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0010/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)
 ขับเคลื่อนได้ แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด เข้าเกียร์ไม่ได้ แอร์ไม่เย็น



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์บรรทุก ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล. , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6991 รหัสรถ K-21 รหัสครุภัณฑ์ C008-0014/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ระบบส่งกำลังชำรุด ระบบเบรกและคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์บรรทุก ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล. , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6995 รหัสรถ K-25 รหัสครุภัณฑ์ C008-0021/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 ขับเคลื่อนได้ สีรถร่อนเป็นสนิม เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง แบตเตอรี่เสื่อม และแอร์ไม่เย็น



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 9703 รหัสรถ K-26 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0026/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ สตาร์ทไม่ติด ระบบเบรกและคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 9702 รหัสรถ K-27 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0018/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ สตาร์ทไม่ติด ระบบส่งกำลังชำรุด ระบบเบรกและคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6993 รหัสรถ K-33 รหัสครุภัณฑ์ C008-0020/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกและคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 9704 รหัสรถ K-34 รหัสครุภัณฑ์ C008-0030/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกและคลัทช์เสีย ไคสตาร์ทเสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6994 รหัสรถ K-36 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0023/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนนิเบศร์)
 ขับเคลื่อนไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มีรอยครูด



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 7012 รหัสรถ K-38 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0027/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนนิเบศร์)
 รถขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกและคลัทช์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6987 รหัสรถ K-39 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0028/40 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด2 สำนักงานลาดพร้าว) ,
 รถสามารถขับเคลื่อนได้ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์นิรภัย ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล. , ปี พ.ศ.2540
 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6989 รหัสรถ K-40 รหัสกุญแจ C008-0033/40 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รถนาธิเบสร์)
 รถสามารถขับเคลื่อนได้ หลังคาต้องปะผุ ทำสี เบรค คลัทซ์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์นิรภัย ISUZU DIESEL VAN, MODEL:QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6998 รหัสรถ K-44 รหัสกุญแจ C008-0036/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รถนาธิเบสร์)
 รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ระบบเบรคและคลัทซ์เสีย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์นิรภัย ISUZU DIESEL VAN, MODEL:QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 7001 รหัสรถ K-45 รหัสครุภัณฑ์ C008-0041/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 รถร่อนเป็นสนิม แอร์ไม่เย็น แบตเตอรี่เสื่อม รถขับเคลื่อนได้ สตาร์ทติด



รูปถ่าย รายการที่ 26 รถยนต์นิรภัย ISUZU DIESEL VAN, MODEL:QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 7016 รหัสรถ K-47 รหัสครุภัณฑ์ C008-0038/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 27 รถยนต์นิรภัย ISUZU DIESEL VAN, MODEL:QFR55E ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6992 รหัสรถ K-48 รหัสครุภัณฑ์ C008-0039/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์)
 แบตเตอรี่เสื่อม รถขับเคลื่อนไม่ได้ สตาร์ทติด ระบบส่งกำลังชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 28 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA MODEL : HIACE 2779 CC. แบบ LH113R-RBMNS เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2541

หมายเลขทะเบียนรถ รว 2844 รหัสรถ K-50 รหัสครุภัณฑ์ C008-0056/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)

รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เครื่องยนต์ เสียหาย แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด



รูปถ่าย รายการที่ 29 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA MODEL : HIACE 2779 CC. แบบ LH113R-RBMNS เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ รว 2845 รหัสรถ K-51 รหัสครุภัณฑ์ C008-0057/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเศษ)

รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ระบบส่งกำลังชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 30 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น Hiace GL 2986 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2543
 หมายเลขทะเบียนรถ ลว 3137 รหัสรถ K-66 รหัสครุภัณฑ์ C008-0218/43 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด2 สำนักงานลาดพร้าว),
 ไม่มีกำลัง แอร์ไม่เย็น แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 31 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC.Model: KDH200R-RBMDY A1
 เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ณอ 6265 รหัสรถ K-89 รหัสครุภัณฑ์ C008-0271/48
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 32 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC.Model: KDH200R-RBMDY A1
 เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ 3760 รหัสรถ K-104 รหัสผู้รั้ง C008-0310/48 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)
 เบรคหมด ยางเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่เสื่อม รถเป็นสนิม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 33 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC.Model: KDH200R-RBMDY A1
 เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ 3761 รหัสรถ K-105 รหัสผู้รั้ง C008-0311/48
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 34 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC.Model: KDH200R-RBMDY A1
 เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตข 3386 รหัสรถ K-116 รหัสครุภัณฑ์ C008-0318/48 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)
 สตาร์ทติด ช่วงล่างหลวม แบตเตอรี่เสื่อม รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 35 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC. Model: KDH200R-RBMDY A1
 เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตข 3403 รหัสรถ K-121 รหัสครุภัณฑ์ C008-0314/48
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 36 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย 2953 CC. Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท 7335 รหัสรถ K-171 รหัสคู่รถคันท์ C008-0364/49
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 37 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย 2953 CC. Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท 7345 รหัสรถ K-177 รหัสคู่รถคันท์ C008-0374/49
 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 38 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย 2953 CC. Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท 7346 รหัสรถ K-178 รหัสครุภัณฑ์ C008-0377/49
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 39 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY เครื่อง
 ดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท 7350 รหัสรถ K-181 รหัสครุภัณฑ์ C008-0380/49
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนานิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 40 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY เครื่อง
ดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท 7352 รหัสรถ K-182 รหัสครุภัณฑ์ C008-0381/49
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 41 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2550
หมายเลขทะเบียนรถ ตส 1499 รหัสรถ K-229 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080420 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)
สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม รถขับเคลื่อนได้ เบรคหมด แอร์ไม่เย็น



รูปถ่าย รายการที่ 42 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2550
 หมายเลขทะเบียนรถ คส 261 รหัสรถ K-232 รหัสคู่มือ 50C0080423 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 43 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2550
 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 2172 รหัสรถ K-238 รหัสคู่มือ 50C0080429 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเศษ)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 44 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2550
 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 7655 รหัสรถ K-268 รหัสศรุภัณฑ์ 50C0080459 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 45 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 1921 รหัสรถ K-288 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080017 (ลานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 46 รถยนต์นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY 2494 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ฉฉ 4245 รหัสรถ K-315 รหัสศรุธภัณฑ์ 51C0080044 ((ถานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว)),
 สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 47 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL, MODEL : TFR54HPC 2499 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2541
 หมายเลขทะเบียนรถ ลจ 7062 รหัสรถ S-01 รหัสศรุธภัณฑ์ C008-0042/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 48 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL, MODEL : TFR54HPC 2499 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2541

หมายเลขทะเบียนรถ ลจ 7071 รหัสรถ S-07 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0048/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อ่อนนุช)

แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง แอร์ไม่เย็น เครื่องหลวม



รูปถ่าย รายการที่ 49 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL, MODEL : TFR54HPC 2499 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2541

หมายเลขทะเบียนรถ ลจ 7067 รหัสรถ S-09 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0050/41 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเศษ)

แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 50 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP ขนาด 2771 CC. Model : TFR55HPYM เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 5181 รหัสรถ S-14 รหัสครุภัณฑ์ C008-0065/42 ((ลานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว))
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 51 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP ขนาด 2499 CC. Model : TFR54HPCJ เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 5185 รหัสรถ S-21 รหัสครุภัณฑ์ C008-0061/42 (ลานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้ สิริธรอนเป็นสนิม



รูปถ่าย รายการที่ 52 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP ขนาด 2499 CC. Model : TFR54HPCJ เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 9144 รหัสรถ S-32 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0074/42 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 53 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP Model : TFR55HPYM 2800 CC. TURBO เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 4974 รหัสรถ S-41 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0086/42 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 54 รถยนต์นึ่งรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM
(2800 cc.) เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9864 รหัสรถ S-54 รหัสศุภลักษณ์ C008-0102/42
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์อำนวยการ) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 55 รถยนต์นึ่งรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL PICKUP รุ่น SPACE CAB SLX Turbo Model : TFR55HPYS
ขนาด 2,800 cc. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 4583 รหัสรถ S-83 รหัสศุภลักษณ์ C008-0145/43
(ลานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 56 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA HILUX TIGER XTRACAB 3.0 SGL เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2543

หมายเลขทะเบียนรถ ตร 7594 รหัสรถ S-111 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0175/43 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)

แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง



รูปถ่าย รายการที่ 57 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA HILUX TIGER XTRACAB 3.0 SGL Model: LN152R-CRMSST

เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ตร 6528 รหัสรถ S-113 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0163/43

(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 58 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA HILUX TIGER XTRACAB 3.0 SGL เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2543
 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 5936 รหัสรถ S-134 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0194/43 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์รัตนวิเบศร์)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง และช่วงล่างหลวม



รูปถ่าย รายการที่ 59 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) NISSAN BIG M 2953 CC. Model: DW5GRFFD22NHN เครื่องดีเซล
 , ปี พ.ศ.2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8984 รหัสรถ S-166 รหัสสุรภัณฑ์ C008-0240/45 (ลานจอด 2 สำนักงานลาดพร้าว)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด รถขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 60 รถยนต์กระบะ NISSAN รุ่น FRONTIER SINGLE CAB 2.7 L ขนาด 2663 CC.

Model: AVPGRDFD22NHLE เครื่อง ดีเซล, ปี พ.ศ.2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฌบ 5996 รหัสรถ D-21 รหัสผู้รั้งที่

C007-0059/47 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 61 รถยนต์ตู้โดยสาร NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY เครื่อง

ดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-2367 รหัสรถ K-165 รหัสผู้รั้งที่ C008-0368/49

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 62 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY เครื่อง
ดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7339 รหัสรถ K-173 รหัสครุภัณฑ์ C008-0365/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 63 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY เครื่อง
ดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7344 รหัสรถ K-176 รหัสครุภัณฑ์ C008-0373/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เครื่องไม่ติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 64 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY เครื่อง
ดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7349 รหัสรถ K-180 รหัสคู่มือ C008-0379/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม

