



เงื่อนไขและหลักประกัน การขายทอดตลาดรถยนต์และรถยนต์นึ่งใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน)

เลขที่ 0002/2568

ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดเพื่อซื้อสิ่งของที่จะขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.หลักประกันการขายทอดตลาด

1.1 หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งสั่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” เป็นจำนวน รายการละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ที่ไม่ชนะการผู้ราคาทันที หลังจากผู้ผู้ราคาได้เสนอราคาครบทุกรายการตามที่ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ผู้ราคาสูงสุด ต่อเมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ทำการวางหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว

1.2 หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้ เป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งสั่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” หรือโอนเงินผ่านเข้าบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพร้าว 102 ชื่อบัญชี “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” เลขที่บัญชี 189 -1 - 27871 - 1 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในกรณีที่ผู้ผู้ราคาสูงสุดและได้วางหลักประกันในการเสนอราคาไว้น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาส่งของที่ผู้ราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องนำหลักประกันการเสนอราคามาวางให้ครบ ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันการเสนอราคา 20% เมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงครบถ้วนแล้วภายใน 15 วันนับถัดจากพ้นภาระผูกพันเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะโอนเงินให้กับผู้ผู้ราคาสูงสุดเท่านั้นและจะหักค่าธรรมเนียมธนาคารตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2.การเสนอราคา

2.1 ผู้สุ้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่บริษัทฯ ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาซื้อ หากบริษัทฯ ตกลงขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุดแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี

2.2 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.3 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดจะรับป้ายที่ระบุลำดับของหมายเลขการขายทอดตลาดเพียง 1 ป้ายเท่านั้น

2.4 ก่อนการเริ่มต้นการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะอธิบายวิธีการขาย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะทำการขายเรียงลำดับที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาด

2.5 ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่จะขายครั้งนี้ให้ผู้สุ้ราคาทราบ ผู้สุ้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่ได้ประกาศ หรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะกำหนดให้มีการเสนอราคาทีละราย

2.6 ผู้สุ้ราคาต้องยกป้ายหมายเลขที่บริษัทฯ แจกให้เพื่อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด

2.7 การเสนอเพิ่มราคา การเสนอราคารถยนต์และรถยนต์นึ่งยแต่ละครั้ง เพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2.8 ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 หลังเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

2.9 ราคาที่เสนอซื้อ เป็นราคาที่ไมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาซื้อจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเอง

2.10 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ภายในรถยนต์นึ่งย อาทิเช่น ฝักันกระสุน กระจกัันกระสุน เป็นต้น ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำลายยุทธภัณฑ์ ภายใน 45 วัน หลังจากัรับรถยนต์นึ่งยไปแล้ว โดยทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำหนังสือ หรือ E-mail หรือ LINE แจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทราบก่อนการดำเนินการทำลายอย่างน้อย 5 วันทำการ ในขั้นตอนการทำลาย บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกับผู้ชนะการเสนอราคาได้

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับทางบริษัทฯ ในการทำลายยุทธภัณฑ์ เท่านั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ และสถานที่สำหรับการทำลายยุทธภัณฑ์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล	นครนายก
หรือเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ กำหนด	

ผู้สุ้ราคาที่มีได้ไปดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัยที่จะขาย หรือดูไม่ครบถ้วน จะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับบริษัทฯ ภายในกำหนด บริษัทฯ จะยึดหลักประกันการเสนอราคาและผู้สุ้ราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.11 รถยนต์และรถยนต์นิรภัยที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขายตามสภาพ ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้รถยนต์และรถยนต์นิรภัยที่นำออกขายทอดตลาดมีสภาพดีขึ้นได้

2.12 เมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้รับมอบรถยนต์หรือรถยนต์นิรภัยจากบริษัท ถือว่ารถยนต์หรือรถยนต์นิรภัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชนะการเสนอราคาแม้ว่าผู้ชนะการเสนอราคาจะยังไม่นำเอกสารการโอนรถยนต์ไปดำเนินการโอนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

3.การพิจารณาผลการขายทอดตลาดและการทำสัญญา

3.1 การพิจารณาราคาบริษัทฯ จะพิจารณาจากผู้สุ้ราคาสูงสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในแต่ละรายการ โดยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

3.2 บริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดต่อผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หลังจากที่ได้รับอนุมัติผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะต้องเข้ามาดำเนินการทำสัญญาภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดจากบริษัทฯ

3.3 วันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญาขึ้นอยู่กับภาระการขนย้ายพัสดุครบตามจำนวนตามสัญญา หรือระยะเวลาการดำเนินการขนย้ายตามสัญญา และระยะเวลาการดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน และสำหรับรถยนต์มีทะเบียนต้องดำเนินการโอนทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้วจึงจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา

อนึ่ง สำหรับรถยนต์ที่มีไ้รถยนต์นิรภัย และบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการยกเลิกทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญาเมื่อได้มีการชำระเงินให้กับบริษัทฯ ครบถ้วน

4. หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา และยินยอมให้ใช้หลักประกันในการเสนอราคาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามีจำนวนมากกว่าหลักประกันการเสนอราคา ผู้สุ้ราคาได้จะต้องนำเงินสดหรือเช็ค (CASHIER CHEQUE) ที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 5 วันทำการ

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญาซื้อขายพัสดุ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ผิ่ดัดไม่วางหลักประกันสัญญาภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการขายและริบเงินประกันการเสนอราคา

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันสัญญาให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้สุ้ราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว

5.การสงวนสิทธิ์

5.1 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้สุ้ราคาที่ปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยในห้องขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด หากมีการก่อกวนและขัดขวางการเสนอราคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ เสียงดัง ใช้กำลังหรือทะเลาะวิวาท

5.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขาย เมื่อยังไม่มีผู้เสนอราคาอันสมควรหรืออาจจะระงับการขายทอดตลาด ตามรายการในประกาศ

5.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการขายทอดตลาดทุกกรณี แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

6.การยื่นใบเสนอราคาซื้อ

ผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ซื้อ จะต้องยื่นใบเสนอราคาซื้อตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

7. การชำระเงิน

เมื่อบริษัทฯ ตกลงขายให้ผู้สุ้ราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินก่อนการรับมอบสิ่งของ ดังนี้

กรณีที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ในครั้งเดียว ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอ พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

กรณีที่ไม่สามารถรับมอบและขนย้ายสิ่งของได้หมดในคราวเดียวกัน ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และขนย้ายออกจากบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

8.การรับมอบสิ่งของ

8.1 ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่บริษัทฯ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

8.2 กรณีกรณีมีทะเบียน ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ต้องนำรถยนต์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า

ผู้สุ่ราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งของแต่ละรายการที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งให้มารับมอบพัสดุ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า 100 บาท ให้คิด 100 บาท โดยนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดเวลาตามข้อ 8.1

10. ผู้ติดตาม

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดนำผู้ติดตามเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้ เนื่องจากต้องการเว้นระยะห่างจากสถานการณ์ Covid-19 และผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาด ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

11. อื่น ๆ

11.1 ก่อนวันขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขาย

ทอดตลาด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

11.2 ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกการขายทอดตลาดครั้งนี้

11.3 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณห้องขายทอดตลาด

11.4 บริษัท KTGS กำหนดให้ บริษัท/ร้านค้า /หจก./บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัทฯ และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11.5 บริษัท KTGS ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามขึ้นอาคารสำนักงาน (ห้องประมูล) โดยผู้ติดตามสามารถจอดรถใต้สะพานโดยรอบลานจอดรถ

11.6 บริษัท KTGS จะจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้ตามจุดที่กำหนด

11.7 หาก บริษัท/ร้านค้า /บุคคล ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ/ข้อกำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
บริษัท KTGS

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - 6 พ.ค. 2568

ขายทอดตลาด เลขที่ 0002 /2568

รูปถ่าย รายการที่ 1 รถยนต์กระบะนิรภัย NISSAN BIG M แบบ DWSGRFFD22NHN หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล
ขนาด 2953 CC.,ปี พ.ศ. 2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8983 รหัสรถ S-167 รหัสครุภัณฑ์ C008-0081/42
(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 2 รถยนต์ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab ติดตั้งตู้บรรทุก ยี่ห้อ CARRYBOY พร้อม
ติดตั้งระบบแก๊ส+เบนซิน LPG แบบ TGN16R-URMDKT A7 ขนาด 2694 CC.,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผผ 5131
รหัสรถ C-09 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070042 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด
ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ หม้อน้ำแตก ฝาสูบโค้ง เครื่องยนต์น็อค ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ชุดคอยล์และหัวเทียนถูกถอด อะไหล่อยู่ภายในรถยนต์



รูปถ่าย รายการที่ 3 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICKUP รุ่น SPACECAB SLX Turbo แบบ TFR55HPYS1M
หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 1248 รหัสรถ S-100
รหัสครุภัณฑ์ C008-0159/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่
สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ทุญแจไขไม่ได



รูปถ่าย รายการที่ 4 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ แบบทึบ ซ้าย-ขวา แบบ TFR86HSM2A เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC., ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฏญ 3552 รหัสรถ D-58 รหัสครุภัณฑ์ 51C0090015 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 5 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฏฐ 5996 รหัสรถ K-355 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080084 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (สวิตช์แอร์ชำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ กระงะกมองข้างซ้าย-ขวา ชำรุด ไฟท้ายขวาแตก กระจกเงาเปิดไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 6 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ แบบทึบ ซ้าย-ขวา แบบ TFR86HSMSA เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฏญ 3542 รหัสรถ D-48 รหัสครุภัณฑ์ 51C0090005 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด สายพานไดชาร์จชำรุด ท่อยางเข้าเทอร์โบชำรุด ขารปละลาย ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 7 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ แบบทึบ ซ้าย-ขวา แบบ TFR86HSM2A เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฏฐ 3547 รหัสรถ D-50 รหัสครุภัณฑ์ 51C0090007 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด ขาร์ปละลาย ระบบช่วงล่างใช้งานไม่ได้ ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (สายพานแอร์ขาด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ กระงังหน้าแตกหัก



รูปถ่าย รายการที่ 8 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 6525 รหัสรถ S-110 รหัสครุภัณฑ์ C008-0162/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 9 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICKUP รุ่น Spacecab SLX Turbo แบบ TFR55HPYS1M หลังคาฝาปิด ด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 627 รหัสรถ S-95 รหัสครุภัณฑ์ C008-0151/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด (มีเสียงเครื่องเขก) ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 10 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICKUP รุ่น Spacecab SLX Turbo แบบ TFR55HPYS1M
 หลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ตร 1251 รหัสรถ S-92
 รหัสครุภัณฑ์ C008-0156/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้อ
 อะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 11 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYIM
 หลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ตร 9861 รหัสรถ S-49
 รหัสครุภัณฑ์ C008-0097/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้อ
 อะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 12 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYSKM
 หลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลพ 3042 รหัสรถ S-80
 รหัสครุภัณฑ์ C008-0128/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ
 มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด (ท่อยางกรองอากาศชำรุด สวิตช์ดูดปั๊มชำรุด) ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
 (คอมเพรสเซอร์แอร์ชำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL PICKUP รุ่น SPACECAB SLX Turbo Model : TFR55HPYS1M

หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลพ 4584 รหัสรถ S-84

รหัสครุภัณฑ์ C008-0144/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้อ

อะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST หลังคาฝาปิด

ด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 6524 รหัสรถ S-114 รหัสครุภัณฑ์

C008-0164/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด

เครื่องยนต์ชำรุด (น้ำแห้ง) ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มือเปิดประตูซ้าย-ขวา

ด้านนอกชำรุด วงพวงมาลัยชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์กระบะนิรภัย NISSAN BIG M แบบ DWSGRFFD22NHN หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล

ขนาด 2953 CC.,ปี พ.ศ. 2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8985 รหัสรถ S-165 รหัสครุภัณฑ์ C008-0239/45

(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบ

ปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มือเปิดฝาปิดท้ายชำรุด มือเปิดประตูซ้ายด้านนอกชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM
 หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ถธ 9863 รหัสรถ S-52
 รหัสครุภัณฑ์ C008-0100/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่
 สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ หัวเกียร์ชำรุด ยางรถด้านหลังซ้ายแตก



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX2.5 POWER พร้อมติดหลังคาไฟเบอร์ แบบ TFR86HSM2A เครื่องดีเซล
 ขนาด 2499 CC. ,ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถธ 1488 รหัสรถ D-83 รหัสครุภัณฑ์ 53C0070014
 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด
 (ท่อยางเข้าเทอร์โบชำรุด ชาร์ปละลาย) ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT
 ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ
 ตฉ 5135 รหัสรถ C-04 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070037 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือ
 ประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผผ 5134 รหัสรถ C-05 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070038 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผผ 5136 รหัสรถ C-06 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070039 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผผ 5132 รหัสรถ C-07 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070040 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น D-MAX ECONOVAN แบบ TFR86HVM1A เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC. ,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 6817 รหัสรถ L-01 รหัสครุภัณฑ์ C007-0107/49 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น D-MAX ECONOVAN แบบ TFR86HVM1A เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC. ,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 6862 รหัสรถ L-02 รหัสครุภัณฑ์ C007-0108/49 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด (ชาร์ปละลาย) ระบบช่วงล่างใช้งานไม่ได้ ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้

