

รูปถ่าย รายการที่ 10 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX2.5 POWER พร้อมติดหลังคาไฟเบอร์ แบบ TFR86HSM2A เครื่องดีเซล
ขนาด 2499 CC. ,ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถย 1488 รหัสรถ D-83 รหัสครุภัณฑ์ 53C0070014
(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด
(ท่อยางเข้าเทอร์โบชำรุด ชาร์ปละลาย) ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 11 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT
ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ
ฉฉ 5135 รหัสรถ C-04 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070037 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือ
ประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 12 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT
ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ
ฉฉ 5134 รหัสรถ C-05 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070038 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุด
เครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผผ 5136 รหัสรถ C-06 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070039 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์กระบะ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J Smart Cab แบบ TGN16R-URMDKT ติดตั้งตู้บรรทุกยี่ห้อ CARRYBOY พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เบนซิน ขนาด 2694 CC. ,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผผ 5132 รหัสรถ C-07 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070040 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น D-MAX ECONOVAN แบบ TFR86HVM1A เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC. ,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 6817 รหัสรถ L-01 รหัสครุภัณฑ์ C007-0107/49

(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น D-MAX ECONOVAN แบบ TFR86HVM1A เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.

,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 6862 รหัสรถ L-02 รหัสครุภัณฑ์ C007-0108/49

(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด (ชาร์ปละลาย)

ระบบช่วงล่างใช้งานไม่ได้ ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL, MODEL : TFR54HPC มีหลังคาฝ้าปิดด้านข้างและท้าย เครื่องดีเซล

ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลจ 7066 รหัสรถ S-08 รหัสครุภัณฑ์ C008-0043/41 (รถจอดอยู่ที่

สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศ

ใช้งานไม่ได้ ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ (เบรคจม) รั่วในระบบ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU Diesel Pickup Truck Complete Model : TFR55HPYSKM

เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลพ 3041 รหัสรถ S-79 รหัสครุภัณฑ์

C008-0127/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้

ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICKUP รุ่น Spacecab SLX Turbo แบบ TFR55HPYS1M
 เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 637 รหัสรถ S-94 รหัสครุภัณฑ์ C008-0150/43
 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ประตูขวาทก ฉีก



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST มีหลังคาฝาปิด
 ด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 74 รหัสรถ S-130 รหัสครุภัณฑ์
 C008-0190/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด
 ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (มอเตอร์โบเวอร์ชำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA Pickup รุ่น Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST
 มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 9093 รหัสรถ S-145
 รหัสครุภัณฑ์ C008-0205/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่
 สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด (ฝาสูบโก่ง น้ำแห้ง) ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
 ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มือเปิดประตูด้านนอกซ้ายชำรุด มือเปิดประตูฝาปิดท้ายชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 4461 รหัสรถ K-300 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080029 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด (น้ำแห้ง) ชุดพิวส์และรีเลย์ระบบไฟฟ้าถูกถอด ขั้วเคลื่อนไม่ได้
 ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ ชุดคาลิเปอร์และปั้มเบรกหน้าซ้ายชำรุด (ถูกถอดออก) ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
 ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์กระบะนิรภัย Isuzu Diesel Pickup Complete Model : TFR55HPYSM มีหลังคาพับปิด
 ด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4713 รหัสรถ S-69 รหัสครุภัณฑ์
 C008-0117/42(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ สตาร์ทติด
 (มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ต้องเคาะติดเครื่อง) (ชุดกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ชำรุด รั่วซึม) ระยะฟรีพวงมาลัยมาก ศูนย์ล้อไม่ตรงขับเคลื่อนได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX2.5 POWER พร้อมติดหลังคาไฟเบอร์ แบบ TFR86HSM2A (S)
 เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 1498 รหัสรถ D-89 รหัสครุภัณฑ์ 53C0070020
 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด
 ชุดสายไฟวงจรหัวฉีดเครื่องยนต์ถูกถอดออก ชุดสายไฟ 4 หัวฉีดชำรุด ขั้วเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
 ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ โคมไฟท้ายซ้ายขวาชำรุดแตก



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์กระบะ ISUZU แบบ TFR86HVM1A (S) พร้อมติดตั้งตู้บรรทุก ยี่ห้อแครีบอย แบบ TFR86HSM1A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 3376 รหัสรถ C-02 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070004 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ กระงกบานหน้าแตก



รูปถ่าย รายการที่ 26 รถยนต์กระบะนิรภัย Isuzu Diesel Pickup Truck Complete Model : TFR55HPYM มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9868 รหัสรถ S-45 รหัสครุภัณฑ์ C008-0093/42(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด (น้ำแห้ง) ท่อยางหมอน้ำล่างแตก ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 27 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU รุ่น SPACE CAB sx2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียนรถ ถพ 7743 รหัสรถ S-203 รหัสครุภัณฑ์ 52C0080012 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ชุดเบ้ารับหัวโศกด้านซ้ายบิด-หัก (ล้อหน้าซ้ายบิดเบี้ยว) ปีกนกหัก ระบบช่วงล่างใช้งานไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้

