



เงื่อนไขและหลักประกัน การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถยนต์นึ่งภัยใช้งานแล้ว

(ขายตามสภาพปัจจุบัน)

เลขที่ 0001/2569

ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดเพื่อซื้อสิ่งของที่จะขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.หลักประกันการขายทอดตลาด

1.1 หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งส่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” เป็นจำนวน รายการละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ที่ไม่ชนะการผู้ราคาทันที หลังจากผู้ผู้ราคาได้เสนอราคาครบทุกรายการตามที่ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ผู้ราคาสูงสุด ต่อเมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ทำการวางหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว

1.2 หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้ เป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งส่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” หรือโอนเงินผ่านเข้าบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102 ชื่อบัญชี “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” เลขที่บัญชี 189 -1 - 27871 - 1 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในกรณีที่ผู้ผู้ราคาสูงสุดและได้วางหลักประกันในการเสนอราคาไว้น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาส่งของผู้ผู้ราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องนำหลักประกันการเสนอราคามาวางให้ครบ ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันการเสนอราคา 20% เมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ภายใน 15 วันนับถัดจากพ้นภาระผูกพันเรียบร้อยแล้ว

2.การเสนอราคา

2.1 ผู้ผู้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่บริษัทฯ ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาซื้อ หากบริษัทฯ ตกลงขายให้แก่ผู้ผู้ราคาสูงสุดแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี

2.2 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.3 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดจะรับป้ายที่ระบุลำดับของหมายเลขการขายทอดตลาดเพียง 1 ป้ายเท่านั้น

2.4 ก่อนการเริ่มต้นการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะอธิบายวิธีการขาย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะทำการขายเรียงลำดับที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาด

2.5 ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่จะขายครั้งนี้ให้ผู้ผู้ราคาทราบ ผู้ผู้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่ได้ประกาศ หรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะกำหนดให้มีการเสนอราคาที่ละราย

2.6 ผู้ผู้ราคาต้องยกป้ายหมายเลขที่บริษัทฯ แจกให้เพื่อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด

2.7 การเสนอเพิ่มราคา การเสนอราคารถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถยนต์นิริภัยแต่ละครั้ง เพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2.8 ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 หลังเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

2.9 ราคาที่เสนอซื้อ เป็นราคาที่ไม่วรรณภูมิมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาซื้อจะต้องชำระค่าภูมิมูลค่าเพิ่มเอง

2.10 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ภายในรถยนต์นิริภัย อาทิเช่น ผ้ากันกระสุน กระบอกกันกระสุน เป็นต้น ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำลายยุทธภัณฑ์ ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับรถยนต์นิริภัยไปแล้ว โดยทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำหนังสือ หรือ E-mail หรือ LINE แจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทราบก่อนการดำเนินการทำลายอย่างน้อย 5 วันทำการ ในขั้นตอนการทำลาย บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกับผู้ชนะการเสนอราคาได้

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับทางบริษัทฯ ในการทำลายยุทธภัณฑ์ เท่านั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ และสถานที่สำหรับการทำลายยุทธภัณฑ์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล	อุบลราชธานี
อ่างทอง	อุดรธานี
พิษณุโลก	สุราษฎร์ธานี
พะเยา	ภูเก็ต
เชียงใหม่	สงขลา
นครราชสีมา	นครปฐม
นครนายก	หรือเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้รู้ราคาที่มีได้ไปรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถยนต์นิรภัยที่จะขาย หรือดูไม่ครบถ้วน จะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้รู้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับบริษัทฯ ภายในกำหนด บริษัทฯ จะยึดหลักประกันการเสนอราคาและผู้รู้ราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.11 รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถยนต์นิรภัย ที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขายตามสภาพ ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถยนต์นิรภัยที่นำออกขายทอดตลาดมีสภาพดีขึ้นได้

2.12 เมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้รับมอบรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถยนต์นิรภัยจากบริษัท ถือว่ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถยนต์นิรภัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชนะการเสนอราคาแม้ว่าผู้ชนะการเสนอราคาจะยังไม่นำเอกสารการโอนรถยนต์ไปดำเนินการโอนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

3.การพิจารณาผลการขายทอดตลาดและการทำสัญญา

3.1 การพิจารณาราคาบริษัทฯ จะพิจารณาจากผู้รู้ราคาสูงสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในแต่ละรายการ โดยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

3.2 บริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดต่อผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หลังจากที่ได้รับอนุมัติผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะต้องเข้ามาดำเนินการทำสัญญาภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดจากบริษัทฯ

3.3 วันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญาขึ้นอยู่กับการขนย้ายพัสดุครบตามจำนวนตามสัญญา หรือระยะเวลาการดำเนินการขนย้ายตามสัญญา และระยะเวลาการดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน และสำหรับรถยนต์มีทะเบียนต้องดำเนินการโอนทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้วจึงจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา

อนึ่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ไม่มีรถยนต์นิรภัย และบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการยกเลิกทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญาเมื่อได้มีการชำระเงินให้กับบริษัทฯ ครบถ้วน

4. หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา และยินยอมให้ใช้หลักประกันในการเสนอราคาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามีจำนวนมากกว่าหลักประกันการเสนอราคา ผู้รู้ราคาได้จะต้องนำเงินสดหรือเช็ค (CASHIER CHEQUE) ที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญาซื้อขายพัสดุ หากผู้รู้ราคาสูงสุดได้ผิดนัดไม่วางหลักประกันสัญญาภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการขายและริบเงินประกันการเสนอราคา

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันการเสนอราคา 20% เมื่อผู้รู้ราคาสูงสุดพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ภายใน 15 วัน นับถัดจากพ้นภาระผูกพันเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะโอนเงินให้กับผู้รู้ราคาสูงสุดเท่านั้นและจะหักค่าธรรมเนียมธนาคารตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

5.การสงวนสิทธิ์

5.1 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้สุ่ราคาที่ปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยในห้องขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด หากมีการก่อกวนและขัดขวางการเสนอราคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้อาวุธไม่สุ่ภาพ เสียงดัง ใช้กำลังหรือทะเลาะวิวาท

5.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขาย เมื่อยังไม่มีผู้เสนอราคาอันสมควรหรืออาจจะระงับการขายทอดตลาด ตามรายการในประกาศ

5.3 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการขายทอดตลาดทุกกรณี แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

6.การยื่นใบเสนอราคาซื้อ

ผู้สุ่ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ซื้อ จะต้องยื่นใบเสนอราคาซื้อตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

7. การชำระเงิน

เมื่อบริษัทฯ ตกลงขายให้ผู้สุ่ราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้สุ่ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินก่อนการรับมอบสิ่งของ ดังนี้

กรณีที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครั้งเดียว ผู้สุ่ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอ พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

กรณีที่ไม่สามารถรับมอบและขนย้ายสิ่งของได้หมดในคราวเดียวกัน ผู้สุ่ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และขนย้ายออกจากบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

8.การรับมอบสิ่งของ

8.1 ผู้สุ่ราคาสูงสุดต้องดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้สุ่ราคาสูงสุดได้ชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่บริษัทฯ และลงนามในสัญญาเรียบร้อย

8.2 กรณีกรณีทะเบียน ผู้สุ่ราคาสูงสุดได้ต้องนำรถยนต์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อย โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า

ผู้สุ่ราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งของแต่ละรายการที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งให้มารับมอบพัสดุ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า 100 บาท ให้คิด 100 บาท โดยนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันครบกำหนดเวลาตามข้อ 8.1

10.ผู้ติดตาม

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดนำผู้ติดตามเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาด ต้องแต่งกายสุ่ภาพเรียบร้อย

11. อื่น ๆ

- 11.1 ก่อนวันขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขายทอดตลาด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 11.2 ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกการขายทอดตลาดครั้งนี้
- 11.3 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปบริเวณห้องขายทอดตลาด
- 11.4 บริษัท KTGS ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามขึ้นอาคารสำนักงาน (ห้องประชุม) โดยผู้ติดตามสามารถจอดรถได้โดยรอบลานจอดรถ
- 11.5 บริษัท KTGS จะจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้ตามจุดที่กำหนด
- 11.6 หาก บริษัท/ร้านค้า /บุคคล ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ/ข้อกำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่บริษัท KTGS

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2569

ขายทอดตลาด เลขที่ 0001 /2569

รูปถ่าย รายการที่ 1 รถยนต์แบบกระบะตอนเดียว ยี่ห้อ ISUZU รุ่น EX2.5 POWER พร้อมติดหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล

ขนาด 2,499 CC. ปี พ.ศ.2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถย 1498 รหัสรถ D-89 รหัสครุภัณฑ์ 53C0070020

(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ชุดสายไฟวงจรหัวฉีดเครื่องยนต์ถูกถอดออก

ชุดสายไฟ 4 หัวฉีดชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้

โคมไฟท้ายซ้ายขวาชำรุดแตก มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 2 รถยนต์ ISUZU รุ่น TFR86HVM1ANS พร้อมติดตั้งตู้บรรทุก ยี่ห้อ CARRYBOY เครื่องดีเซล

ขนาด 2,499 CC. ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ฉฉฉ 3376 รหัสรถ C-02 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070004

(รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้

ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ กระงกบานหน้าแตก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 3 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล

ขนาด 2,494 CC.,ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ 3766 รหัสรถ K-111 รหัสครุภัณฑ์ C008-0305/48

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์อู่บรรพชาณี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด กล่อง ECU ชำรุด สายไฟหัวฉีดสูบ 3 ชำรุด

ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ล็อคประตูบานเลื่อนตัวบนชำรุด กระงกมองข้างขวาชำรุด ยางแบนทั้ง 4 เส้น

ท่อน้ำมันปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 4 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNNMERU กระบะบรรทุกมีหลังคา เครื่องเบนซิน + แก๊ส LPG ขนาด 2351 CC., ปี พ.ศ.2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2143 รหัสรถ D-179 รหัสครุภัณฑ์ 57C0070014 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางนครราชสีมา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ระบบแก๊สใช้งานไม่ได้ ท่อทางแบริคัมชำรุด ชุดคอยล์จุดระเบิดชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ กระงกฝาปิดท้ายชำรุดแตก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 5 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ 6373 รหัสรถ K-113 รหัสครุภัณฑ์ C008-0309/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางนครราชสีมา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ป้อนน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันสูงชำรุด ท่อทางน้ำเชื้อเพลิงรั่วซึม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ แผงปิดในประตูบานเลื่อนชำรุด มือเปิดประตูบานเลื่อนด้านนอกชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 6 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J แบบ TGN16R-TRMDKT A7 ติดตั้งหลังคา ไฟเบอร์ เครื่องเบนซิน พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG ขนาด 2694 CC., ปี พ.ศ.2555 หมายเลขทะเบียนรถ ฉน 7614 รหัสรถ D-164 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070035 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด เผลาบาลานซ์หัก ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 7 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ.2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 4453 รหัสรถ K-296 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080025 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2)
 แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ มีล้ออะไหล่ (ชุดพิวส์เมนต์ สายพานเครื่อง แฉงแอร์
 ตู้หลัง กระจกมองข้างซ้ายถูกถอดออก) ครีซัดจม เบาะหนังหน้าขวาถูกถอดออก เครื่องยนต์ชำรุด ชาร์ปละลาย



รูปถ่าย รายการที่ 8 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ.2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 5734 รหัสรถ K-278 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080007 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ไฟเครื่องโชว์แผงหน้าปัด ชุดปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด
 ชุดรอกวางเลื่อนตัวบนชำรุด กระจกมองข้างซ้ายขวาชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 9 รถยนต์กระบะโดยสาร ยี่ห้อ ISUZU Model : TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC.
 มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 4976 รหัสรถ S-39 รหัสครุภัณฑ์ C008-0087/42
 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้
 ชุดเบาะนั่งซ้ายขวาชำรุด ทุญแจเซฟล่างชำรุดเปิดไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 10 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น Spacecab SLX Turbo แบบ TFR55HPYS1M เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ สร 1250 รหัสรถ S-98 รหัสครุภัณฑ์ C008-0157/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 11 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ NISSAN BIG M แบบ DWSGRFFD22NHN- เครื่องดีเซล ขนาด 2,953 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8990 รหัสรถ S-164 รหัสครุภัณฑ์ C008-0238/45 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกใช้งานได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ (ประตูด้านซ้ายใช้งานไม่ได้ สวิตช์เสีย) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา มีเสียงดัง



รูปถ่าย รายการที่ 12 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL แบบ HILUX 4X2 เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2544 หมายเลขทะเบียนรถ ปง 1496 รหัสรถ S-155 รหัสครุภัณฑ์ C008-0227/44 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด (ท่อน้ำมันไหลกลับที่ปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด) ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ประตูด้านซ้ายใช้งานไม่ได้ (มือเปิดประตูอันนอกชำรุด) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSET เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาพับปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2544 หมายเลขทะเบียนรถ ปง 1499 รหัสรถ S-158 รหัสครุภัณฑ์ C008-0228/44 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA รุ่น Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL แบบ LNR152R-CRMSST เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาพับปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 5937 รหัสรถ S-136 รหัสครุภัณฑ์ C008-0196/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เชียงใหม่) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ไฟท้ายด้านขวาแตก



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์ตู้นิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2550 หมายเลขทะเบียนรถ ตส 1493 รหัสรถ K-233 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080424 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เชียงใหม่) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2550
หมายเลขทะเบียนรถ ถข 2160 รหัสรถ K-246 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080436 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เชียงใหม่) แบตเตอรี่เสื่อม
สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2551
หมายเลขทะเบียนรถ ถง 5736 รหัสรถ K-279 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080008 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เชียงใหม่)
แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (สวิตช์แอร์ชำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้
มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2551
หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 4462 รหัสรถ K-301 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080030 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) ไม่มีแบตเตอรี่ สตาร์ทติด
ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (ชุดสวิตช์แอร์ชำรุด ถอดรื้อ) ชุดกลไกวางประตูบานเลื่อนชำรุด กระงะมองข้างซ้าย
ชำรุดและด้านขวาแตก ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC.,ปี พ.ศ. 2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ถด 4244 รหัสรถ K-314 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080043 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) ไม่มีแบตเตอรี่ สตาร์ทไม่ติด
 ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ยางขวาหน้าแตก มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ ระบบเครื่องยนต์
 (ชุดฟิวส์ ชุดมอเตอร์สตาร์ท สายพานเครื่อง ท่อแป๊ปท่อเมนปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง ถูกลอดออก ไม่มีอะไหล่ในรถยนต์)
 กระจกมองข้างขวาชำรุด ชุดกลไกรางประตูบานเลื่อนชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 cc.,ปี พ.ศ. 2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 3833 รหัสรถ K-323 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080052 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) ไม่มีแบตเตอรี่
 สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (ชุดเกียร์ ชุดแร็คเพาเวอร์ ชุดสายคันเลื่อนเกียร์ ชำรุด) ระบบเบรกใช้งานไม่ได้
 (ชุด LSPV เบรคหลังถูกลอดออก) ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ชุดกลไกประตูบานเลื่อนชำรุด กระจกมองข้างด้านขวาแตก
 (ชุดมอเตอร์สตาร์ท พร้อมชุดสายไฟเข้ามอเตอร์สตาร์ท ถูกลอดมีอะไหล่) ชุดท่อทางเทอร์โบถูกลอด



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปีพ.ศ.2550
 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 6278 รหัสรถ K-259 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080450 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) ไม่มีแบตเตอรี่ สตาร์ทติด
 ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ สวิตซ์แอร์ชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ
 ไม่มีล้ออะไหล่ กระจกมองข้างซ้ายชำรุดไม่มีอะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU PICK UP Model : TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ สท 5178 รหัสรถ S-16 รหัสครุภัณฑ์ C008-0067/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พิษณุโลก) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด (ฝาดับหม้อน้ำชำรุด) ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (พัดลมมีเสียงดัง น้ำยาแอร์ขาด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์

ไฟท้ายรถด้านขวาแตก



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ สร 6520 รหัสรถ S-108 รหัสครุภัณฑ์ C008-0169/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ (เบรคร้าว)



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP COMPLETE Model : TFR55HPYSM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ สท 4707 รหัสรถ S-67 รหัสครุภัณฑ์ C008-0115/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม เครื่องยนต์ (มีเสียงดัง เครื่องหลวม ไม่มีกำลัง) สตาร์ทติดยาก ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2553
 หมายเลขทะเบียนรถ ถย 3833 รหัสรถ K-469 รหัสครุภัณฑ์ 53C0080089 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2)
 แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด (เครื่องยนต์ชำรุด ชุดพิวส์แมนต์ชำรุด ไฟไม่ไปมอเตอร์ ST)
 ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ กระงะมองซ้ายชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 26 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECOMONY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2554
 หมายเลขทะเบียนรถ ผข 4211 รหัสรถ K-483 รหัสครุภัณฑ์ 54C0080001 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ
 มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 27 รถยนต์กระบะโดยสาร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB รุ่น SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถอ 9980 รหัสรถ S-207 รหัสครุภัณฑ์ 53C0080076
 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้
 ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 28 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU Model : TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิด ด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 5177 รหัสรถ S-19 รหัสครุภัณฑ์ C008-0062/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงาน ลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับ ชำรุด ชุด EGR ชำรุด ท่อไอเสียหลังเทอร์โบถอดออก ขากรระจกมองข้างขวาชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 29 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ดญ 8773 รหัสรถ S-233 รหัสครุภัณฑ์ 54C0080077 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ หน้าปัดเรือนไมล์ชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 30 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SLX Turbo Model :TFR55HPYS1M เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 4581 รหัสรถ S-82 รหัสครุภัณฑ์ C008-0141/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด ปัมเชื้อเพลิงชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 31 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU Model : TFR55HPYSM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาพับปิด ด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4715 รหัสรถ S-55 รหัสครุภัณฑ์ C008-0103/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ (เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์)



รูปถ่าย รายการที่ 32 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J แบบ TGN16R-TRMDKT A7 ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊สLPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,694 CC., ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ฉน 7633 รหัสรถ D-158 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070029 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 33 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J แบบ TGN16R-TRMDKT A7 ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊สLPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,694 CC., ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ฉน 7615 รหัสรถ D-157 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070028 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 34 รถยนต์กระบะ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2145 รหัสรถ D-177 รหัสครุภัณฑ์ 57C0070012 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 35 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 5176 รหัสรถ S-15 รหัสครุภัณฑ์ C008-0066/42 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ กรอบคอนโซลหน้าขวาชำรุดหัก มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 36 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB 3.0 E. แบบ KUN16R-CRMSYT เครื่องดีเซล ขนาด 2,982 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ณพ 4253 รหัสรถ S-171 รหัสครุภัณฑ์ C008-0258/47 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไฟท้ายซ้ายแตก มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 37 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB 3.0 E. แบบ KUN16R-CRMSYT เครื่องดีเซล ขนาด 2,982 CC., มีหลังคาฝ้าปิดด้านข้าง-ท้าย ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฅพ 4256 รหัสรถ S-174 รหัสศรณัฏฐ์ C008-0261/47 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ มือเปิดประตูทางด้านนอกข้างรถ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 38 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฅณ 4249 รหัสรถ K-318 รหัสศรณัฏฐ์ 51C0080047 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 39 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86HSM2A (S) ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฅฐ 2425 รหัสรถ D-133 รหัสศรณัฏฐ์ 54C0070036 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 40 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น Nouvo SX เครื่องเบนซิน ขนาด 125 CC., ปี พ.ศ. 2556 หมายเลขทะเบียนรถ 1กจ 4569 รหัสรถ KGS-69 รหัสครุภัณฑ์ 65C0100002 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ต้องพ่วงแบตเตอรี่ ระบบไฟแสงสว่างใช้งานได้ ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกใช้งานได้ ระบบหล่อเย็นใช้งานได้ ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือนใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 41 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น CLICK 125i เครื่องเบนซิน ขนาด 124.88 CC., ปี พ.ศ. 2559 หมายเลขทะเบียนรถ 5กก 7284 รหัสรถ KGS-70 รหัสครุภัณฑ์ 65C0100001 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ระบบไฟแสงสว่างใช้งานได้ ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกใช้งานได้ ระบบหล่อเย็นใช้งานได้ ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือนใช้งานได้



รูปถ่าย รายการที่ 42 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNERMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2160 รหัสรถ D-170 รหัสครุภัณฑ์ 57C0070005 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด (วาล์วยัน) แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 43 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER แบบ TFR86HSM2A (S) ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ญ 3541 รหัสรถ D-47 รหัสครุภัณฑ์ 51C0090004 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด บั้มเชื้อเพลิงชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 44 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER แบบ TFR86HVM1A(S) ติดตั้งตู้บรรทุกกระบะยี่ห้อเครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฅญ 6119 รหัสรถ L-04 รหัสครุภัณฑ์ 54C0070035 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 45 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฅญ 6122 รหัสรถ KGS-62 รหัสครุภัณฑ์ 54C0070034 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ไฟท้ายซ้ายขวาแตก



รูปถ่าย รายการที่ 46 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียนรถ ถพ 7752 รหัสรถ S-197 รหัสครุภัณฑ์ 52C0080005 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด (ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับ ชุด EGR ชำรุด) ท่อไอเสียหลังเทอร์โบถอดออก แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ขากระถมองข้างขวาชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 47 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CAB 4 SL 2.5 แบบ TFR86HDM3G (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ สธ 1396 รหัสรถ D-206 รหัสครุภัณฑ์ C007-0102/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลาง สุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (ลูกสูบติดตาย)



รูปถ่าย รายการที่ 48 รถยนต์ตู้บรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2550 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 7660 รหัสรถ K-269 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080460 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ สายพานหน้าเครื่องยนต์ชำรุดขาด เครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (คอมกับไดชาร์จชำรุด) ขากระถมองข้างซ้ายขวาชำรุดมีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 49 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECOMONY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถส 5575 รหัสรถ K-447 รหัสครุภัณฑ์ 53C0080061 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (ชาร์ปละลาย หัวฉีดสูบ 3 ขาด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด สายพานหน้าเครื่อง สายอ่อนท่อน้ำมันเพาเวอร์ กระปุกพวงมาลัย ชำรุด) ชุดกลอนล้อคประตูบานเลื่อน ด้านหลังชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 50 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECOMONY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฅญ 5338 รหัสรถ K-525 รหัสครุภัณฑ์ 54C0080044 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด สายพานหน้าเครื่องชำรุด ใช้อุปกรณ์ช่วยขาชำรุด ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (ชุดสวิตช์แอร์ชำรุด) กระจกมองข้างซ้ายชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 51 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE ECOMONY เครื่องดีเซล ขนาด 2,494 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฅฐ 116 รหัสรถ K-548 รหัสครุภัณฑ์ 54C0080089 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ยางหลังรั่ว เครื่องยนต์ชำรุด (ไม่มีกำลังอัด เครื่องหมุนได้แต่มีเสียงเขก) ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ใช้คาน้ำชำรุด กระจกมองข้างขวาแตก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 52 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSET เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 9091 รหัสรถ S-149 รหัสครุภัณฑ์ C008-0209/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (ไม่เย็น น้ำยาแอร์ขาด) ยางรั่วซึม



รูปถ่าย รายการที่ 53 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSET เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 4839 รหัสรถ S-152 รหัสครุภัณฑ์ C008-0224/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ดอกกัญแจสตาร์ทหักคาเบ้า กุญแจเซฟตัวล่างชำรุด เปิดประตูเซฟไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 54 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER แบบ TFR86HSM2A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ผณ 4317 รหัสรถ D-132 รหัสครุภัณฑ์ 54C0070032 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 55 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP 2.7J แบบ TGN16R-TRMDKT A7 ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,694 CC., ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผน 7795
 รหัสรถ D-162 รหัสศรภณท์ 55C0070033 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม
 เครื่องยนต์ชำรุด (เครื่องน็อค) เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวชำรุด สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
 ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 56 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2111 รหัสรถ D-193 รหัสศรภณท์ 57C0070028 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง เครื่องหลวม ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ อยางหน้ารั้ว



รูปถ่าย รายการที่ 57 รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE แบบ KDH200R-RBMDYT A3 เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ผผ 1968 รหัสรถ K-607 รหัสศรภณท์ 55C0080036 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ เครื่องยนต์ชำรุด ไตชาร์จและมอเตอร์สตาร์ทชำรุด (มีอะไหล่) ชุดปั๊มคลัตช์ตัวบนชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 58 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM
 เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ สธ 9867 รหัสรถ S-44
 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0092/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 59 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM
 เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4726 รหัสรถ S-57
 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0105/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนไม่ได้ คลัตช์จม (ปั้มคลัตช์รั่ว)
 ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 60 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYSKM
 เครื่องดีเซล ขนาด 2,771 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลพ 3039 รหัสรถ S-77 รหัสศรุภัณฑ์
 C008-0125/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (เครื่องไม่มีกำลังอัด)
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ประตูขวาทก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 61 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST 10 เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ สล 79 รหัสรถ S-133 รหัสครุภัณฑ์ C008-0193/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 62 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST 10 เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ สล 8070 รหัสรถ S-141 รหัสครุภัณฑ์ C008-0201/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 63 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSET 00 เครื่องดีเซล ขนาด 2,986 CC. มีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2544 หมายเลขทะเบียนรถ ปง 1504 รหัสรถ S-163 รหัสครุภัณฑ์ C008-0235/44 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มือเปิดด้านในประตูขวาชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 64 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC. มีหลังคาฝาปิดข้างท้าย, ปี พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียนรถ ถพ 7754 รหัสรถ S-192 รหัสครุภัณฑ์ 52C0080008 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 65 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB รุ่น SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถอ 9985 รหัสรถ S-209 รหัสครุภัณฑ์ 53C0080078 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 66 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HSM2A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ตง 7435 รหัสรถ D-102 รหัสครุภัณฑ์ 54C0070002 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 67 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5T9ENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2110 รหัสรถ D-190 รหัสศรุภัณฑ์ 57C0070025 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ เครื่องยนต์เดินเบาไม่ได้ (เซ็นเซอร์ มอเตอร์รอบเดินเบาชำรุด) ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 68 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB 3.0 E. แบบ KUN16R-CRMSYT A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2,982 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ณพ 4260 รหัสรถ S-178 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0265/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ภูเก็ต) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (เครื่องน็อค ลูกสูบติดตาย) ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 69 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฎ 8766 รหัสรถ S-235 รหัสศรุภัณฑ์ 54C0080072 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ภูเก็ต) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 70 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG
เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2104 รหัสรถ D-189
รหัสครุภัณฑ์ 57C0070024 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้
ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (เครื่องไม่มีกำลังอัด เครื่องหลวม)
กระบอกถังแก๊สหน้าแตกกร้าว มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่

