รูปถ่าย รายการที่ 34 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB รุ่น SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถอ 9985 รหัสรถ S-209 รหัสคุรุภัณฑ์ 53C0080078 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 35 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HSM2A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒง 7435 รหัสรถ D-102 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0070002 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 36 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2110 รหัสรถ D-190 รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070025 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ เครื่องยนต์เดินเบาไม่ได้ (เซ็นเซอร์มอเตอร์รอบเดินเบาชำรุด) ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 37 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB 3.0 E. แบบ KUN16R-CRMSYT A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2,982 CC. มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย, ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ณพ 4260 รหัสรถ S-178 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0265/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ภูเก็ต) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (เครื่องน็อค ลูกสูบติดตาย) ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 38 รถยนต์กระบะนิรภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2,499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฎ 8766 รหัสรถ S-235 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0080072 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ภูเก็ต) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 39 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ฒฎ 2104 รหัสรถ D-189 รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070024 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ เครื่องยนต์ชำรุด (เครื่องไม่มีกำลังอัด เครื่องหลวม) กระจกบังลมหน้าแตกร้าว มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 40 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX ECONOVAN (HR) แบบ TFR86HVM1A (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC., ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 6818 รหัสรถ L-03 รหัสคุรุภัณฑ์ C007-0109/49 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 41 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JVMN1 (S) ติดตั้งตู้บรรทุก ยี่ห้อ แคริ่บอย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2499 CC., ปี พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียนรถ ฒต 7402 รหัสรถ L-05 รหัสคุรุภัณฑ์ 55C0070013 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ กระจกบังลมหน้าแตกร้าว ขาไฟหน้าขวาชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 42 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CAB4 SX แบบ TFR86HDM4G (S) พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ทรงเสมอเก่ง เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC., ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฌก 4782 รหัสรถ KGS-57 รหัสคุรุภัณฑ์ 51C0070005 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 43 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SPACE CAB SX2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC., ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ฒฎ 6120 รหัสรถ KGS-63 รหัสคุรุภัณฑ์ 54C0070033 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 44 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA แบบ WAVE1101 เครื่องเบนซิน ขนาด 109.51 CC., ปี พ.ศ. 2566 หมายเลขทะเบียนรถ 2กฌ 541 รหัสรถ KGS-71 รหัสคุรุภัณฑ์ 66C0100001 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์สงขลา) แบตเสื่อม เครื่องยนต์จมน้ำ ลูกสูบตาย ระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่มีรอยเฉี่ยวชน



รูปถ่าย รายการที่ 45 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE แบบ TFR55HPYM มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9871 รหัสรถ S-48 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0096/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์รัตนาธิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ฝาปิดหม้อน้ำชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 46 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB แบบ KUN16R-CRMSYT A1 มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2982 CC., ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ณพ 4258 รหัสรถ S-176 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0263/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์รัตนาธิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ปลั๊กท่อแรงดันสูง (น้ำมันเครื่องชำรุด) ขับเคลื่อนไม่ได้ คลัตช์จม เบรคจม ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 47 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU PICKUP รุ่น SPACECAB SLX TURBO แบบ TFR55HPYS1M มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 633 รหัสรถ S-96 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0152/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์รัตนาธิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 48 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ NISSAN BIG M แบบ DWSGRFFD22NHN มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ. 2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8983 รหัสรถ S-167 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0241/45 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 49 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1 ฒฎ 2148 รหัสรถ D-175 รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070010 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบช่วงล่างมีเสียงดังขณะใช้งาน ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มอเตอร์โบว์เวอร์ชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 50 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1 ฒฎ 2152 รหัสรถ D-176 รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070011 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบช่วงล่างมีเสียงดังขณะใช้งาน ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 51 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่อง แก๊ส LPG + เบนซิน ขนาด 2,351 CC., ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1 ฒฎ 2146 รหัสรถ D-178 รหัสคุรุภัณฑ์ 57C0070013 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว ลานจอด 2) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบช่วงล่างมีเสียงดังขณะใช้งาน ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานไม่ได้ ชุดบานพับกระจกฝาปิดท้ายชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 52 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX TIGER XTRACAB 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST 10 มีหลังคาปิดฝาด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC., ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 6523 รหัสรถ S-104 รหัสคุรุภัณฑ์ C008-0166/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ คอมแอร์ชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อคใช้งานได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่

